



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI

**Auditoria Coordenada 03/2023**

**Saúde – Atenção Básica**


Primeiros Resultados

Novembro de 2023




# Dados Gerais

- **153 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 119 municípios;**
- 3.405 profissionais nas UBS selecionadas;
- Das 153 unidades visitadas, **20 não foram visitadas em 2022;**
- **Uma UBS por município**, exceto **nível 1**: João Pessoa (10), Campina Grande (10), Patos (5), Cabedelo (5), Bayeux (5) e Santa Rita (5);
- **39 equipes**, cada uma com até **4** municípios;
- Os dados utilizados para a análise prévia são os informados ao CNES em setembro de 2023.



Últimos dados recebidos às 15:50h



**119/119**  
Municipios concluídos

**153/153**  
Unidades inspecionadas


**78**  
ACE/TCP em campo

**1126**  
Registros fotográficos




# Resultados: 144 UBS


Acessibilidade



Banheiro PNE




Monitoramento de satisfação dos usuários






# Resultados: 144 UBS


Escala médicos acessível



Médico na unidade de saúde




Controle frequência médicos






# Resultados: 144 UBS


Monitoramento de satisfação dos usuários




Consultório médico com banheiro



Alvará vigilância sanitária



Armazenamento de medicamentos





# Medidas Urgentes: 25 UBS

- “As paredes e o teto estão infiltrados e mofados, com risco de queda. Os banheiros estão interditados, todos com vazamentos”.
- “Coluna muito danificada, com possível risco de queda. Paredes e teto mofados em todos os ambientes”.
- "Consultório de odontologia e da sala de citopatologia, pois o odor de mofo é muito intenso. Presença de excremento de ratos na sala de procedimento, indicando a presença de roedores."
- "Falta de banheiro nos consultórios, prejudicando a coleta de exame citológico (citologia está sendo feito em outra unidade de saúde em razão dessa deficiência). A energia não suporta a instalação do autoclave (a esterilização dos materiais está sendo em outra unidade de saúde).“
- “Lixo hospitalar próximo a setor destinado a refeição. Presença de buraco no piso junto ao setor de refeição”.
- “Muitas infiltrações, Estufa quebrada, Sonar quebrado, Salas sem ar condicionados, principalmente sala de vacina e de medicamentos, havia casa de marimbondos”.



# Registros fotográficos



Campina Grande








# Registros fotográficos



Piripituba



# Registros fotográficos



Belém




# Registros fotográficos



Santa Rita

## Filtros

Índice de conformidade




Mesorregião

Todas as mesorregiões

Município

Todos os municípios

## Mediana do nível de conformidade das UBS



## Desempenho das unidade de saúde avaliadas

Anotações	Município	Mesorregião	CNES	Nome da unidade de saúde	Nível de conformidade	Var. 2023-2022
▶ ✓	Cubati	Borborema	0071110	ESF IV ANTONIO FERNANDES DE MACEDO	69,2%	NA
▶ ✓	Sousa	Sertão Paraibano	2315084	ESF XIII CENTRO	64,0%	-3%
▶ !	São Mamede	Borborema	2321009	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RITA TAVARES DO NASCIMENTO	72,0%	-8%
▶ ✓	Passagem	Sertão Paraibano	2321130	USF MARIA DAS NEVES ANDRADE	65,4%	17%
▶ !	Condado	Sertão Paraibano	2321203	USF I MARIA DALVA RAMALHO	92,3%	18%
▶ ✓	São José do Sabugi	Borborema	2321238	UBS UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO	80,8%	30%




# Índice de conformidade: 115 municípios

Média: 0,71

Máximo: 0,96

Mínimo: 0,40




Abaixo da média: 41 municípios (36%)

Abaixo de 0,5: 6 municípios (5%)



# Desempenho 2023/2022



Nível 1	Índice	2023	2022
Cabedelo	↑	0,79	0,71
João Pessoa	↑	0,77	0,71
Patos	↓	0,68	0,83
Campina Grande	↓	0,50	0,61
Bayeux	↓	0,46	0,55
Santa Rita	↓	0,40	0,49



# Próximas Ações

- Emissão de relatório consolidado
- Emissão de relatórios individualizados de acompanhamento
- Reflexo nas Prestações de Contas